



Audi Q3

Generiert am 17.07.2026

FIN: WAUZZZ8U9JR089943

Karosserietyp: SUV

Kraftstoff: Diesel

Jahr: 2018

Getriebeart: Automatik

Hubraum: 2 l

Leistung: 110 kW (148 hp / 150 PS)

Für vollständigen Bericht scannen



Kilometerstand

✓ Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 69.575 km.

Prüfung des rechtlichen Status

✓ Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Schäden

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.



Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.



War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:



Slowenien



Tschechien



Rumänien



Ungarn



Italien



Slowakei



Kanada


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.



Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 69.575 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 120.534 km
- 4 Kilometerstände gefunden



Einträge zum Kilometerstand

07.2018	13 km
07.2022	35.000 km
07.2024	54.000 km
06.2026	69.575 km

Fahrgewohnheiten

07.2018 - 06.2026 Normale Nutzung 722 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.



Keine Probleme gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches



Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Bestanden

06.2026



Dänemark

Hat die technische Inspektion erfolgreich bestanden



Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Empfohlener Wartungsplan

Alle Details zu vergangenen und kommenden Inspektionen findest du im digitalen Bericht.

Zusammenfassung

- Die letzte planmäßige Wartung ist 9.575 km her. Überprüfe, welche Wartungsarbeiten erforderlich gewesen sein könnten.
- Anhand der aufgezeichneten Laufleistung ist die nächste empfohlene Wartung in 20.425 km fällig

Nächste empfohlene Wartung bei 90.000 km

Was muss gewartet werden:

Serviceaufwand ca. 78 Min.

Ausstehende Service- und Rückrufaktionen (Prüfen)

Sicherheitsgurte/Befestigung (Prüfen/hinweisen)

Instrumente/Warn- und Kontrollleuchten (Prüfen/hinweisen)

+46 Wartungspositionen

Serviceaufwand ca. 18 Min.

Luftfiltergehäuse/-leitungen/-schläuche (Prüfen/reinigen)

Luftfilter (Erneuern)

Kraftstofffilter (Erneuern)

Vorherige empfohlene Wartung bei 60.000 km

Was hätte gewartet werden müssen:

Serviceaufwand ca. 78 Min.

Ausstehende Service- und Rückrufaktionen (Prüfen)

Sicherheitsgurte/Befestigung (Prüfen/hinweisen)

Instrumente/Warn- und Kontrollleuchten (Prüfen/hinweisen)

+46 Wartungspositionen

Serviceaufwand ca. 30 Min.

Doppelkupplungsgetriebeöl (Ablassen/auffüllen)

Serviceaufwand ca. 60 Min.

Schiebedach-Führungsschienen (Reinigen/schmieren)

Innenraumfilter (falls vorhanden) (Erneuern)

+2 Wartungspositionen

Schäden

Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit beschädigt? Wie hoch war der Schaden?

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden



Keine Schäden gefunden

Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.

Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.



Zusammenfassung

- Durchschnittlicher Marktpreis für ein solches Fahrzeug: 20.790 €
- Achte auf versteckte Mängel, wenn das Fahrzeug deutlich unter dem aktuellen Preis angeboten wurde!



Höchster Preis 25.880 €

Durchschnittlicher Preis 20.790 €

Niedrigster Preis 15.000 €

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: Audi


Modell: Q3

Treibstoffart: Diesel

Getriebeart: Automatik

Jahr: 2018

Markt: Deutschland



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
● 2022	31.037 €	25.199 €	36.551 €
● 2023	25.244 €	19.980 €	30.748 €
● 2024	24.589 €	18.800 €	29.938 €
● 2025	21.200 €	15.958 €	25.490 €
● 2026	20.790 €	15.000 €	25.880 €
● 2027	17.950 €	12.951 €	22.345 €
● 2028	17.200 €	12.410 €	21.411 €
● 2029	16.999 €	12.265 €	21.161 €
● 2030	14.200 €	10.245 €	17.677 €
● 2031	13.990 €	10.094 €	17.415 €
● 2032	12.970 €	9.358 €	16.145 €
● 2033	12.790 €	9.228 €	15.921 €

Insights zum Marktpreis



Prognose der Preisentwicklung
Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -38 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.



Preisrückgang & Kaufzeitfenster

Der größte Preisverfall wird um 2030 erwartet, wenn das Auto 12 Jahre alt ist. Ein Kauf zu diesem Zeitpunkt könnte sich lohnen.

 **Optimaler Verkaufszeitpunkt**
Wenn du vor dem größten Preisverfall verkaufst – der so um 2029 oder bei einem Alter von 11 Jahren erwartet wird – kannst du mitunter mehr für dein Auto erzielen.

 **Verkaufszeitraum**
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 18 Tagen verkauft.

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Spezifikationen und Ausstattung

Technische Daten und Originalausstattung des Fahrzeugs, wie sie in den Unterlagen vermerkt sind.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

 **Zusammenfassung**
Vergewissere dich, dass die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten



Übersicht

Marke	Modell	Treibstoffart
Audi	Q3	Diesel
Baureihe	Jahr des Modells	Herstellungsjahr
8U	2018	2018
Modellmarkt	Herstellerbezeichnung	Typenzulassung
Dänemark	Q3	e1*2007/46*0591*19



Leistung & Effizienz

Getriebeart Automatik	Antriebstyp Vorderradantrieb	Hubraum 2 l
Leistung 110 kW (148 hp / 150 PS)	Anzahl Zylinder 4	Anzahl Getriebe 7
Abgasnorm Euro 6	Motorcode DFTA	Getriebebename SDC
Antriebsart Verbrennungsmotor		



Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp SUV	Lenkradplatzierung LHD	Farbe Weiß
Raddurchmesser 17 in	Leergewicht 1.624 kg	Gesamtgewicht 2.115 kg

Ausstattung (in Eng.)

Wie vom Hersteller geliefert

OAK Front stabilizer bar ❖❖ Vorderer Stabilisator für verbesserte Stabilität	OBE Rear stabilizer bar ❖❖ Stabilisator hinten
OC0 Standard ❖❖ Standard	OEX Installation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components -- ❖❖ Einbaudifferenzierung für das Getriebe DQ500
OF9 Cooled fuel system for diesel engine ❖❖ Gekühltes Kraftstoffsystem für Dieselmotor	OFA Standard manufacturing sequence ❖❖ Standardmäßig befolgte Herstellungsreihenfolge
OLQ With special labels safety certificates for Denmark ❖❖ Ausgestattet mit speziellen Sicherheitszertifizierungsetiketten für Dänemark	ONA Without nameplate set (without model designation) ❖❖ Ohne Typenschildsatz
OP0 Exhaust tailpipes ❖❖ Standard-Auspuffendrohre	OTD Floor mats at front and rear ❖❖ Im Lieferumfang sind Fußmatten für die Vorder- und Rücksitze enthalten
OVL Information kit in Danish ❖❖ Informationspaket in dänischer Sprache	OW2 Label for central electric system English-speaking countries ❖❖ Etikett für englischsprachige Länder für das zentrale Stromnetz

0Y1 Standard climatic zones

✦✦ Standard-Klimazonen konfiguriert

1AT Electronic Stability Control (ESC)

✦✦ Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

1EX Special identification label (EU)

✦✦ Spezielle Kennzeichnung für die Europäische Union

1KU Disc brakes in rear

✦✦ Hintere Scheibenbremsen für verbesserte Bremsleistung

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Standard-Radbolzen

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Zusätzlicher vorderer Unterbodenschutz nicht im Lieferumfang enthalten

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦✦ Kein klappbarer Tisch an der Rückenlehne des Vordersitzes

1X0 Front-wheel drive

✦✦ Vorderradantrieb

1Z0 Initial standard fuel filling

✦✦ Standard-Erstbefüllung mit Kraftstoff

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦✦ Einfüllstutzen Modul 1 ohne Einsatz

2KB Labels in Danish and English

✦✦ Etiketten in dänischer und englischer Sprache

2UA Standard design

✦✦ Standardausführung

2Z1 Model designation/nameplate

✦✦ Typenschild zur einfachen Identifizierung des Fahrzeugs.

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦✦ 3-Punkt-Sicherheitsgurt für den mittleren Rücksitz

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦✦ Keine vorderen ISOFIX-Kindersitzverankerungen

0YC Weight range 3 installation control only, no requirement

forecast

✦✦ Gewichtsbereich 3 Einbaukontrolle

1E9 Without activated carbon canister with SCR

✦✦ Kein Aktivkohlebehälter mit SCR

1G8 Tyre repair kit

✦✦ Reifenreparaturset

1LJ Disc brakes at front

✦✦ Scheibenbremsen vorne

1S1 Tool kit and car jack

✦✦ Enthält einen Werkzeugsatz und einen Wagenheber für Notfälle.

1T3 First aid kit and warning triangle

✦✦ Erste-Hilfe-Kasten und Warndreieck

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦✦ Einbauteile für Vierzylindermotor

1XW Leather-covered multifunction sports steering wheel, 3-spoke Q design

✦✦ Mit Leder bezogenes Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Q-Design

2D0 Without action

✦✦ Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

2H6 Audi drive select®

✦✦ Audi drive select – System zur Einstellung von Fahrmodi und Fahrcharakteristiken

2P1 Plastic loading edge protection

✦✦ Ladekantenschutz aus Kunststoff

2WA Without additional tires

✦✦ Keine zusätzliche Bereifung mitgeliefert

3B3 ISOFIX child seat anchors and top tether for outer rear seats

✦✦ ISOFIX-Kindersitzverankerungen für die äußeren Rücksitze

3FA Without roof insert (standard roof)

✦✦ Kein Dacheinsatz vorhanden

3GD Luggage compartment floor

✦✦ Gepäckraumboden

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Keine Entriegelung der Rückenlehne für Vordersitze

3L3 Front seats with height adjustment

✦ Vordersitze mit Höhenverstellung für mehr Komfort

3NZ Folding rear seat backrest

✦ Umklappbare Rücksitzlehne

3SG Sports seat, front right

✦ Sportsitz für den Beifahrer

3X0 Without bag

✦ Ohne Tasche

4A3 Seat heaters in front

✦ Beheizte Vordersitze

4GH Acoustic windscreen with grey tinted strip

✦ Akustik-Windschutzscheibe mit einem grau getönten Streifen zur Geräuschdämpfung und zum Schutz vor Sonnenblendung

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Seiten- und Heckscheiben aus wärmeisolierendem Glas

4UE Airbags

✦ Zur Sicherheit mit Airbags ausgestattet

4ZB High-Gloss styling package

✦ Hochglanz-Stylingpaket

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Trägerfrequenz 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 Adhesive film

✦ Klebefolie

5NC Standard tailgate vent lock

✦ Standard-Heckklappenentlüftungsschloss

5SL Left exterior mirror, aspherical

✦ Asphärischer linker Außenspiegel

3K0 Without safety head restraint system

✦ Kein Sicherheits-Kopfstützen-System

3M0 Without special measures

✦ Ohne besondere Maßnahmen

3S1 Roof rails, anodised aluminium

✦ Dachreling aus eloxiertem Aluminium

3TG Front sports seats

✦ Sportliche Vordersitze, die für besseren Halt und mehr Komfort beim Fahren entwickelt wurden

40M Cast aluminium alloy wheels, 5-spoke Y design, size 7J x 17, 235/55 R 17 tyres

✦ Das Fahrzeug ist mit eleganten Leichtmetallrädern aus Aluminiumguss im 5-Speichen-Y-Design ausgestattet. Die Radgröße beträgt 7J x 17, und die Reifen haben die Größe 235/55 R 17, was für gute Traktion und Leistung sorgt.

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Entriegelung der Heckklappe/des Kofferraumdeckels von außen

4I2 Central locking

✦ Zentralverriegelung für mehr Sicherheit

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

✦ Automatisch abblendender Innenspiegel

4X3 Side airbags at front and head airbag system

✦ Front-Airbags und Kopfairbagsystem eingebaut

5C0 Without special body measures

✦ Keine besonderen Karosseriemaßnahmen angewandt

5J1 Roof spoiler

✦ Dachspoiler

5MA Inlays in Micrometallic silver

✦ Innenverkleidungen in der Ausführung „Micrometallic-Silber“

5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

✦ Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

6A0 Without fire extinguisher

✦ Ohne Feuerlöscher

6E3 Center armrest in front

❖ Vordere Mittelarmlehne installiert

6FA Body-colored exterior mirror housings

❖ Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

6SS Luggage compartment mat

❖ Gepäckraummatte

6W1 Front license plate carrier (large)

❖ Front license plate carrier (large)

7A7 Without CD changer

❖ Kein CD-Wechsler

7E6 Electric auxiliary air heater

❖ Elektrische Zusatzluftheizung installiert

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

❖ Keine Vorbereitung auf das Fahrzeugverfolgungssystem

7KV Vehicle class differentiation -8U0/8UD-

❖ Unterscheidung der Fahrzeugklassen -8U0/8UD-

7M0 Door sill trims

❖ Einstiegsleisten im Lieferumfang enthalten

7P1 4-way lumbar support for the front seats

❖ Vordersitze mit 4-fach verstellbarer Lendenwirbelstütze

7QA Without CD/DVD for navigation

❖ Ohne CD/DVD für die Navigation

7Y0 Without lane change assist

❖ Ohne Spurwechselassistent

8GU Alternator 140 A

❖ 140 A Lichtmaschine installiert

8K1 Separate daytime running light

❖ Individuelle Tagfahrleuchten

8Q3 Headlight range control

❖ Scheinwerferreichweitenregelung

6F0 Without decorative films/emblems

❖ Keine Dekorfolien oder Embleme

6NJ Headlining in lunar silver

❖ Der Dachhimmel des Fahrzeugs ist in der Farbe „Lunar Silver“ gehalten

6V1 Rear trim panel (ECE)

❖ Rückwandverkleidung (ECE)

6XD Exterior mirrors with integrated LED indicators, electrically adjustable and heated

❖ Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkern, elektrischer Verstellung und Heizfunktion

7AA Electronic immobilizer

❖ Elektronische Wegfahrsperre

7F9 Selector lever knob

❖ Schaltknauf für die Gangschaltung

7K1 Tyre pressure monitoring display

❖ Reifendruckkontrollanzeige

7L6 Start/stop system

❖ Start-Stopp-System für mehr Effizienz

7MM Emission standard EU6 plus

❖ Abgasnorm EU6 plus

7Q4 MMI

❖ MMI infotainment system

7X0 Without park distance control

❖ Keine Park Distance Control-Funktion vorhanden

8AL MMI radio

❖ MMI-Radiosystem eingebaut

8IH Xenon Plus

❖ Xenon-Plus-Beleuchtungstechnologie für bessere Sicht und ein ansprechenderes Erscheinungsbild.

8N6 Light/rain sensor

❖ Licht- und Regensensor zur automatischen Steuerung der Beleuchtung je nach Umgebungsbedingungen.

8RX 8 passive speakers

❖ Das Fahrzeug ist mit 8 passiven Lautsprechern ausgestattet, die für ein verbessertes Klangerlebnis sorgen.

8SA Rear lights - halogen

✦✦ Mit Halogenschlussleuchten ausgestattet

8TB Rear fog lamps

✦✦ Nebelschlussleuchten

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Inklusive zweifarbigem Horn

9AK Deluxe automatic air conditioning

✦✦ Hochwertige automatische Klimaanlage

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦✦ Keine Zusatzheizung/Standheizung enthalten

9Q7 Driver information system

✦✦ Fahrerinformationssystem

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standard-Betriebsspannung 12 V

A00 No self-collection

✦✦ Keine Selbstabholung

A9C Q3 sport

✦✦ Sportversion des Q3

AV1 Driving on the right

✦✦ Entwickelt für das Fahren auf der rechten Seite der Straße

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦✦ Teilesatz ohne länderspezifische Norm

DN4 4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI com.rail;b.engine

T37/T3Y/TS1/T4P/T98 TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C

✦✦ 4-Zylinder-Turbodieselmotor mit 2,0 l Hubraum und 110 kW Leistung, ausgestattet mit Common-Rail-Technologie

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Serienausstattung, kein Sonderfahrzeug

FC0 Without customized installation

✦✦ Keine benutzerdefinierte Installation

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Variante Grundausrüstung

8T0 Without cruise control system (CCS)

✦✦ Keine Geschwindigkeitsregelanlage

8X0 Without headlamp washer system

✦✦ Ohne Scheinwerferwaschanlage

8Z5 Not hot country

✦✦ Nicht für heiße Klimabedingungen konfiguriert

9JA Non-smoker's package

✦✦ Nichtraucher-Paket

9P8 Seat belt monitoring at front and rear

✦✦ Sicherheitsgurt-Überwachungssystem für Vorder- und Rücksitze

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Kein "Multimedia" im Fahrzeug

9ZX Bluetooth interface

✦✦ Bluetooth-Schnittstelle

A51 Audi AG

✦✦ Produziert von Audi AG

AQ0 Standard-production quality

✦✦ Standard-Produktionsqualität

B04 Type approval country Denmark

✦✦ Land der Typgenehmigung: Dänemark

C20 Operating permit, alteration

✦✦ Betriebsgenehmigung für Änderungen

E0A No special edition

✦✦ Standardausgabe, keine Sonderausgabe

FA0 Control of series production

✦✦ Kontrolle der Serienproduktion

FF0 Without viewing window for vehicle identification number

✦✦ Kein Sichtfenster für die Fahrzeugidentifikationsnummer

FQ0 Production wheels

✦✦ Produktion Räder

G15 Shock absorption in front

✦✦ Stoßdämpfung vorne

GP2 Vehicles with special upgrade measures

✦✦ Fahrzeuge mit speziellen Nachrüstungsmaßnahmen

J0V Battery 420 A (70 Ah)

✦✦ Batterie - 420 A (70 Ah)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Ohne Kamerasysteme/Unfallsensoren

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Verwendet das Kältemittel R1234YF zur Kühlung

L31 Suspension range 31 installation control only, no requirement

forecast

✦✦ Aufhängungsbereich 31 - nur Einbaukontrolle ohne Prognosepflicht

N5F Energy cloth

✦✦ Die Sitze sind mit einem hochwertigen Stoff bezogen, der Komfort und Halt bietet und gleichzeitig energieeffizient ist.

NT0 Transit coating (type 1)

✦✦ Transitbeschichtung

NZ0 Without call feature

✦✦ Keine Anruffunktion

Q37 Tires 235/55 R17 99V low rolling resistance

✦✦ Reifen 235/55 R17 99V mit geringem Rollwiderstand

QG1 LongLife Service Regime

✦✦ Nutzt ein langlebiges Wartungssystem

QK0 Without multifunction camera

✦✦ Ohne Multifunktionskamera

QR8 Without dynamic road sign display

✦✦ Dynamisches Straßenschild-Display nicht inbegriffen

T0N 4-cylinder diesel engine 2.0 I unit 04L.D

✦✦ 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.D

UA3 Rear shock absorption

✦✦ Stoßdämpfung hinten

G1C 7-speed automatic transmission

✦✦ Das Fahrzeug ist mit einem 7-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet, das für sanfte Gangwechsel sorgt

GS1 Interior in aluminum look

✦✦ Innenausstattungsakzente in Aluminiumoptik

K4H Box

✦✦ Kasten

KF1 Coding for trailer hitch

✦✦ Codierung der Anhängerkupplung verfügbar

L0L Left-hand drive

✦✦ Konfiguration des Linkslaufwerks

LS9R/ Glacier White Metallic/Glacier White Metallic

✦✦ Glacier White Metallic/Glacier White Metallic: Außenfarbe für das Fahrzeug in Glacier White Metallic.

NM1 Engine cover

✦✦ Motorabdeckung

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Standard-Batterie/Alternator-Kapazität

PNV Connectivity package

✦✦ Konnektivitätspaket

QE0 Without storage package/box

✦✦ Keine Aufbewahrungsbox im Lieferumfang enthalten

QH1 Voice recognition

✦✦ Spracherkennungsfunktion

QQ0 Interior lighting

✦✦ Innenbeleuchtung für eine gut beleuchtete Kabine

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦✦ Kein TV-Empfang/Digitaler Radioempfang

U1A Instrument housing assembly

✦✦ Inklusive Instrumentengehäuse

UF7 Audi music interface

✦✦ Audi-Musik-Interface im Lieferumfang enthalten

UG1 Hill start assist

⚡ Berganfahrhilfe inbegriffen

VOA Tires without specification of tire brand

⚡ Reifen ohne Angabe der Reifenmarke

VG6 Without special tire fitting

⚡ Keine spezielle Reifenmontage

VLO Standard pedestrian protection measures

⚡ Standard-Fußgängerschutzmaßnahmen

X1A Equipment options subset for Denmark

⚡ Teilweise auf Dänemark zugeschnittene Ausrüstungsoptionen

EA0 Without follow-on warranty

⚡ Keine Anschlussgarantie inbegriffen

UH1 Electromechanical parking brake

⚡ Elektromechanische Feststellbremse für mehr Komfort

VF0 Standard pedal cluster

⚡ Standard-Pedal-Cluster

VJ1 Full paint finish

⚡ Vollständige Lackierung

WBG Business package for Denmark

⚡ Enthält ein speziell für Dänemark entwickeltes Business-Paket, das die Ausstattung und Funktionen des Fahrzeugs erweitert.

YEA Internal control code

⚡ Interner Kontrollcode zur Systemidentifizierung

EW0 Without maintenance contract

⚡ Kein Wartungsvertrag enthalten.

Sicherheit

Wir haben geprüft, ob für dieses Fahrzeug Hersteller-Rückrufe vorliegen und wie die Fahrzeugsicherheit bewertet wurde.

 **carVertical-Anmerkung**
Dieses Fahrzeug hat hohe Sicherheitsbewertungen. Regelmäßige Wartung sorgt für Sicherheit auf der Straße.

Sicherheitsbewertung

★★★★★ 5 Sicherheitssterne

Hervorragende Gesamtleistung beim Aufprallschutz und gute Ausstattung mit umfassender und robuster Technologie zur Vermeidung von Unfällen



 **95%** Erwachsener Insasse

 **86%** Kind als Insasse

 **76%** Gefährdete Verkehrsteilnehmer

 **85%** Sicherheitsassistent

Zeitraum

7 Einträge gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

● 06.2018  Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

07.2018  Herkunftsland unbekannt

Erstzulassung

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.

07.2022  Dänemark

Inspiziert

Das Fahrzeug war zum erfassten Termin bei einer technischen Inspektion (TÜV), die verschiedene Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Abgasemissionen umfassen kann. Sowohl bestandene als auch nicht bestandene Inspektionen können erfasst sein.

02.2024  Dänemark

Wurde angemeldet

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.

07.2024  Dänemark

Inspiziert

Das Fahrzeug war zum erfassten Termin bei einer technischen Inspektion (TÜV), die verschiedene Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Abgasemissionen umfassen kann. Sowohl bestandene als auch nicht bestandene Inspektionen können erfasst sein.

04.2026  Dänemark

Abgemeldet

Für dieses Fahrzeug wurde eine Abmeldung erfasst, etwa wegen eines Besitzerwechsels, einer Änderung der Unterlagen oder ähnlichen Verwaltungsgründen.



carVertical-Anmerkung: Abmeldung

Dieses Fahrzeug wurde mal abgemeldet. Grund dafür könnte ein Schaden, eine längere Standzeit oder etwas anderes sein. Schau dir die Fahrzeughistorie genauer an.

06.2026  Dänemark

Inspiziert

Das Fahrzeug war zum erfassten Termin bei einer technischen Inspektion (TÜV), die verschiedene Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Abgasemissionen umfassen kann. Sowohl bestandene als auch nicht bestandene Inspektionen können erfasst sein.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

☐

Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

☐

Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.

☐

Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.

☐

Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

☐

Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

☐

Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.

☐

Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel

☐

Vermerke fehlende oder überfällige Services.

☐

Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Dein letzter bekannter Kilometerstand ist **69.575 km**. Das solltest du tun:

☐

Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.

☐

Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).

☐

Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

☐

Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

☐

Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken

☐

Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen

☐

Achte auf Handhabung, Komfort

☐

Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

☐

Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).

☐

Angebote vergleichen

☐

Zustand und Ausstattung vergleichen

☐

Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung